

Örebro Vattenförsörjning Ekonomisk Förening

Rutin vid avvikelser i vattenkvalitet

1. Inledning

Denna rutin behandlar åtgärder vid avvikelser i vattenkvaliteten i försörjningssystemet av vatten som Örebro Vattenförsörjning Ekonomisk Förening ansvarar för.

Rutinen har fastställts genom beslut i Styrelsen för Örebro Vattenförsörjning Ekonomisk Förening

Saxtorp den 2 maj 2017

.....
Bengt Niklasson, sekreterare

.....
Rolf Thulin, Ordförande

2. Definition av händelser som medför åtgärder.

Avvikelse som berör vattenkvaliteten är huvudsakligen:

-Vattenprov som anger vatten som otjänligt.

Andra avvikelser är dels bortfall av vatten vid fel på vattenförsörjningssystemet eller elavbrott som gör att anläggningen blir spänningslös.

Förutom avvikelser kan planerade avbrott i vattenförsörjningen behövas göras vid komplettering eller underhåll av vattenförsörjningssystemet.

3. Informationsåtgärder

Vid alla tillfällen informeras medlemmarna genom två anslagstavlor som sätts upp.

Den ena sätts ut vid korsningen Stora Byvägen/Scoutvägen och den andra sätts ut vid korsningen Stora Byvägen/Storskogsvägen.

Så snart som möjligt läggs även information ut på föreningens hemsida www.orebyvatten.se

Om konsekvenserna bedöms som allvariga eller långvariga, kan styrelsen besluta om att lägga meddelande i medlemmarna postlådor. Endast permanent eller tillfälligt boende informeras, eftersom behov av information enbart berör de medlemmar som vistas i sina fastigheter (lokal information).

Örebyns Vattenförsörjning Ekonomisk Förening

4. Åtgärder vid prov "Tjänligt, med avvikelse".

Om provet bedöms som Tjänligt med avvikelse, bedöms om det finns anledning till omprov, alternativt avvakta till nästa ordinarie provtagning.

Om även nästa prov visar avvikelse, utreds orsaken till avvikelsen, samt bedömer vilka åtgärder som behöver vidtas.

5. Åtgärder vid Otjänligt vatten.

Om provet visar på otjänligt vatten tas snarast omprov.

Om även omprov visar på otjänligt vatten utreds orsaken, samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Information om att vattnet behöver kokas ges enligt punkt 3. Beträffande kokning, hänvisas till livsmedelsverkets skrift:

<https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/produktion-livsmedel/dricksvatten/faktablad-kokning-av-dricksvatten-svenska.pdf>

Om vattnet bedöms som otjänligt, och kokning inte är en tillräcklig åtgärd ges information enligt punkt 3 ovan.

Som akut åtgärd betonas att den enskilde har ansvar att vidta förebyggande, preventiva åtgärder såsom:

- Att anskaffa en eller flera dunkar för att hämta dricksvatten.
- Informera sig om tillvägagångssätt om vatten behöver kokas.

Privatpersoner kan gratis hämta vatten vid NSVAs vattentankstation, placerad vid Kommunens förråd, Förrådsgatan 9, Landskrona.

6. Ifall avvikelser konstateras, alternativt vattnet bedöms otjänligt, planeras vilka åtgärder som görs, beräknad kostnad samt i vilket tidsperspektiv åtgärderna kan genomföras ifall behov skulle uppstå.

7. Om bortfall av vatten uppstår, antingen genom strömavbrott eller fel i anläggningen görs bedömning hur långt avbrottet kan beräknas bli.

Om avbrottet bedöms vara åtgärdat under dagen, ges information enligt punkt 3.

Som akut åtgärd betonas att den enskilde har ansvar att vidta förebyggande, preventiva åtgärder såsom:

- Att anskaffa en eller flera dunkar för att hämta dricksvatten.

Örebyns Vattenförsörjning Ekonomisk Förening

-Informera sig om tillvägagångssätt om vatten behöver kokas.

Privatpersoner kan gratis hämta vatten vid NSVAs vattentankstation, placerad vid Kommunens förråd, Förrådsgatan 9, Landskrona.

NSVA planerar att installera ytterligare nio tappställen, men placering av dessa är inte bestämda ännu.

Vid längre avbrott i vattenförsörjningen (avbrottet bedöms vara längre än en vecka), tas kontakt med NSVA eller transportföretag för att placera ut vattentank i Saxtorpsskogen.

8. Styrelsen ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtas. Om behov uppstår samråder styrelsen för att delegera åtgärder till personer med rätt kompetens, som har möjlighet att utföra åtgärderna.

Åtgärder som vidtas dokumenteras.

Vid avvikelser som tillsynsmyndigheter skall ha information, informerar styrelsen Landskrona Miljökontor om detta.

Revision

2017-10-12

Dokumentet uppdaterat med adress ny hemsida www.orebyvatten.se ,
e-post orebyvatten@gmail.com samt uppdaterad sidfot.